



ニッシンくんの自習室——15

低温用フランジ継手からのガス漏洩

技術訓練センター

朝 井 弥 市

これまでに、吊ボルトを例にとって、ねじ部品の強さと適正締付、締付力と締付トルクの関係、および締付工具などに就いて記述したので、これから低圧用フランジ継手からの冷媒漏れの機構について話を進めることにします。

冷凍設備は、機器（圧力容器類）、弁類（制御、調整）および配管類（接続管、配管付属品）から成り立ち、それらは溶接、ねじ込み、またはフランジ継手により接続していることは今更説明するまでもない事柄です。

冷凍機器内の冷媒、油などの外部への漏れや、空気、水などの設備内への浸入を防ぐためには溶接構造が確実で、ねじ込み、フランジ継手の順に密封（シール）効果は低下するが、構造的に前二者を採用できない部分（分解、点検、補修を要する部分）にはフランジ継手を用います。

配管、止弁、逆止弁、圧力調整弁、液面制御器、ドライヤ、こし器などのフランジ部に冷媒、油、温度（圧力）条件などの使用条件に合致した材質、形状、サイズのガスケットを適切な締付圧力で使用しても、装置全般に亘る空気による圧力テスト、真空乾燥とその後の真空持続テスト、冷媒封入による漏れテスト、冷却テスト、保冷テスト、出港前の運転指導と作業過程（段階）の進捗に伴ない、漏れ調べと増締めを繰返し、ガスケットやフランジボルトが降伏し、冷媒が漏れ、そのために入命や関連設備の損傷（火災、爆発、アンモニアの漏れによる電気機器の損傷など）、冷媒の補給、製品の損傷および操業の停止（設備の稼動率の低下）にまで発展し、有形、無形の損失を誘発している例があります。

○ フランジ継手からの漏洩機構

冷凍設備の流体の漏れ、または外部から異物の侵入を防止する部分に（ガスケットを装着した）

合は初期締付圧力を十分に与えることによって、応力緩和が防止できるが、過大な締付力はガスケットを破壊（破断）したり、ボルト自身が降伏（損傷）したり、あるいはフランジが永久変形し、他の要素と重なり合って（フランジ面がゆがむ、ガスケットの接触面が平面でなくなる）、漏れが増大するからご用心下さい。（図1参照）




図1 トラブルの原因となる漏れ箇所

○ ガスケットを締付ける力とボルトに生ずる応力の関係

締付ボルトの荷重がすべてガスケットに働く場合のボルト、ガスケットの力関係は図2、図2の2のようになります。

剛体のフランジを締付けた時にボルトの伸び量は、 O_2P の伸び線に沿って変化し、ガスケットのひずみ量（変形量）は、 O_1A の圧縮曲線に沿って増加し、ボルトの伸びとガスケットの圧縮力がA点でバランスすると、ボルトには F_{b1} の引張荷重がかかり ε_4 だけ伸び、またガスケットの圧縮力は F_1 でひづみ量は ε_1 になります。

締付ボルトの荷重（伸び）とガスケットの締付荷重（圧縮量）が釣合っているところに内圧 F_o が加わると、ボルトはそれとバランスするため、 O_2P 線上をC点まで伸び、ガスケットは復元曲線ABに沿ってD点まで圧縮力が減少します。

C点のボルトの引張荷重は F_{b2} で、荷重の増加量は F_b 、伸びは ε_3 になり、ガスケットの圧縮力は F_2 で、圧縮力の降下量は F_g となります。したがって F_2 は、内圧が負荷されてもシール機能がはたされる接触面圧、すなわち最小締付圧力を満足するものでなければなりません。ボルト締付、内圧負荷時のガスケットの挙動（伸縮量）は図2、 O_1AD の通りで、 $\varepsilon_2-\varepsilon_3$ が多い程ガス

ケットの接解漏れを防ぐための復元量が多く残留していることを示します。

したがって、フランジ継手からの漏洩を防ぐには、ガスケットの低温における復元量とガスケットの熱ひずみ量、ボルト、フランジの温度変化による相対的な伸び量、管の熱収縮による引張り、曲げ力の影響も考慮してC₂適正な締付力で均一に締付けた上で、ガスケット自身を膨潤、溶解、老化、腐食などの化学的、クリープなどの機械的（物理的）変化を誘起する環境（使用条件）から隔離（保護）することにつきます。




図2 ボルト荷重とガスケットの圧縮力、ひずみ量




図3 アンモニア用止弁